

Töö nr 16-02-1262

**UULU-PÄRNU KERGLIIKLUSTEE ÜLEMINEK  
UULU KANALIST (URA JÕGI)**

**PÄRNUMAA, TAHKURANNA VALD, MEREKÜLA JA UULU KÜLA**

**GEOTEHNILISED PINNASEUURINGUD JA  
KALLASTE STABIILSUSE KONTROLLARVUTUSED**

**8. märts 2016**

Juhataja

Peeter Talviste

Autorid

Helve Luht

Peeter Talviste

**Tallinn 2016**

#### AUTORIÖIGUS © OÜ IPT PROJEKTIJUHTIMINE

Kõik õigused kaitstud. Töö ja selle ülesehitus on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõigusseaduse kohaselt. Seda dokumenti või selle osa ei tohi kopeerida ega paljundada mis tahes viisil – graafiliselt, elektroniliselt või mehaaniliselt (valguskopeerimine, helisalvestus, fotografeerimine) ilma OÜ IPT Projektijuhtimine antud kirjaliku loata.

## SISUKORD

### TEKST

1. Üldosa
2. Geoloogiline ehitus
3. Nõlva stabiilsus

### TABELID

Tabel 1	Uuringupunktide kataloog
Tabel 2	Normsuurused

### JOONISED

Joonis 1	Uuringupunktide asendiskeem M 1:5000
Joonis 2	Geoloogiline profiil M 1:200/1:100
Joonis 3	Puurauk M 1:50
Joonis 4.1...4.2	Kombipenetratsioonikatse M 1:100

# 1. ÜLDOSA

## Asukoht ja ehitise iseloomustus

Uuritud ala asub Pärnumaal Tahkuranna vallas Merekülas ja Uulu külas.

Projekteeritakse kergliiklustee sild üle Uulu kanali (Ura jõgi).

## Tellija

Tahkuranna Vallavalitsus

## Tööde eesmärk ja maht

Tööde eesmärgiks oli ala geoloogilise ehituse selgitamine, pinnaseomaduste määramine ja Uulu kanali kallaste stabiilsuse ja maalihkeohu hindamine.

Välitööd tehti 2016. a 12. veebruaril. Puuriti 1 puurauk (PA) ja tehti 2 kombi-penetratsioonikatset (SLP) agregaadiga GM 65 GTT. Maksimaalne uurimissügavus oli 14,9 m.

**Puuraugud** rajati tigupuurimismeetodil diameetriga 110 mm.

**Kombipenetratsioonikatsed** (suru-löökpenetratsioonikatse) tehti vastavalt metoodikale, mis on toodud alljärgnevas publikatsioonis: *Melander, K. 1989. Puristin-heijarikairaus kairausmenetelmänä. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Geotekninen osasto, tiedote 48. Helsinki. 99 s. ISBN 951-771-873-X.*

Katse koosneb kahest osast: sügavusintervallides kus see on võimalik, koonus suruti pinnasesse ning mõõdeti surumisjõud elektrooniliselt iga 4 cm tagant. Surumisjõust arvutati eritakistus. Kui pinnasetugevus ületas surumisjõu, siis tehti löökpenetratsioonikatse ning mõõdeti 20 cm läbimiseks kulunud löökide arvu. Löökpenetratsiooni katsel kasutati Roots'i standardile ENV 1997-3; 1995. vastavat löökpenetratsioonikatse seadet: 63,5 kg löögivasarat langetuskõrgusel 0,5 m, vardaid kaaluga 6 kg, koonuse otsikut pindalaga 16 cm<sup>2</sup>. Kasutatud seade erineb EPN-ENV 7.3 kirjeldatud seadmest vasara väiksema langetuskõrguse pooltest (0,75 m Eesti standardis) ja vastab Roots'i standardi ENV 1997-3; 1995 seadmele HfA.

Katsetulemuste interpreteerimisel on kasutatud järgmisi mõisteid:

Löökide arv (n) on saadud ülaltoodud metoodika põhjal (katse käigus registreeritud löökide arvu on korrigeeritud väändemomendiga).

Dünaamiline eritakistus ( $p_d$ ) on leitud GOST 19912-74 toodud metoodika järgi.

Korrigeeritud löökide arv ( $N_{20}$ ) leiti katse käigus registreeritud löökide arvust arvestades kasvavat varraste kaalu ja seeläbi kahanevat löögienergiat. Valem redigeerimiseks on kujul  $N_{ef} = N^*a$ , kus

- N – registreeritud löökide arv 0,2 m läbimiseks
- $N_{ef}$  – korrigeeritud löökide arv 0,2 m läbimiseks
- $a = K_d / K_o$
- $K_d$  – energia kadu registreeritud sügavusel
- $K_o$  – energia kadu sügavusel 0-1,5 m

Energia kadu ( $K_d$  ja  $K_o$ ) arvutati valemist –  $K = (M_h + (e^2 * M_e)) / (M_h + M_e)$ ,

- $M_h$  – vasara kaal
- $M_e$  – seadme kaal – varraste kaal ja varastega ühendatud seadme osad
- e – vasara efektiivsus ~0,56

Varraste hõõret redigeerimisel arvestatud ei ole. Rootsiga standard nõub varraste keeramist katse ajal, mis hõõrde mõju vähendab.

Koonuse otsa eritakistus ( $q_k$ ) leiti Melander, K. 1989. Puristin-heijarikairaus kairausmenetelmänä. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Geotekninen osasto, tiedote 48. Helsinki. 99 s. ISBN 951-771-873-X toodud metoodika järgi.

Uuringupunktide asukohtade koordinaadid määritati GPS-seadme Garmin Oregon abil. Välitööde käigus profileeriti instrumentaalselt kanali nõlvad, mõõdeti vee sügavus kanalis. Töö tulemuste alusel koostati Uulu kanali oru profiil. Profileerimine tehti suvalises kõrgussüsteemis kuna töödeks ei olnud kasutada värsket topo-alust. Uuringupunkti puurauk PA1 asukoha suhteliseks kõrguseks võeti 50 m, teised uuringupunktid seotid instrumentaalselt PA1 suhtes.

Välitöödel osalesid geoloog Aivo Averin ja puurmeister Alo-Pekka Kivi. Aruande koostasid Helve Luht ja Peeter Talviste. Stabiilsuse kontrollarvutused tegi Peeter Talviste.

## 2. GEOLOOGILINE EHITUS

### Reljeef

Uuringualal asub ida-lääne suunalise Uulu kanali orus, mis suubub ca 200 m kaugusele läänes merre, Pärnu lahte. Reljeef on kaldu põhja ja lõunasse, kanali poole. Maapinna kõrgused jäavad vahemikku 51...40 m (suvalises süsteemis), oru sügavus on ca 11 m. Oru sängis voolava vee sügavus oli välitööde ajal kuni 1,90 m.

### Geoloogiline ehitus

Uuritud ala asub Pärnu jäätjärvetekkelise viirsavibasseini alal.

Pinnakatte moodustavad liustikulise tekkega moreen, jäätjärvelised savid ning mere- ja tuuletekkelised peenliivad.

### Geotehnilised kihid

Kihid eraldati välja puurimisandmete ja penetratsioonikatsete tulemuste järgi.

#### Kiht 1 PEENLIVV

Kiht koosneb valdavalt beeži kuni pruuni värvusega möllisest peeneteralisest liivast, sisaldab ülemises osas paigutu orgaanilist ainet hajusalt. Sügavusel 1,00...1,20 m sisaldab turbase ja liivase mulla vahekihti, sügavusel 1,20...1,60 m kesk- ja jämeliiva. Penetratsioonikatsete tulemuste järgi on kiht kesktihe. Kihi paksus on 4,80...5,30 m, paksus on suurem oru lõunanõlval.

Kihi keskmise koonuse otsa eritakistus kombipenetratsioonil on  $q_k = 6,0 \text{ MPa}$ .

#### Kiht 2 PEENLIVV

Kiht koosneb beeži kuni beežikashalli värvusega möllisest peeneteralisest liivast. Penetratsioonikatsete tulemuste järgi on kiht kesktihe. Kiht paikneb 4,80...5,30 m sügavusel maapinnast, kiht paljandub oru nõlval. Kihi paksus uuringupunktide asukohtades on 3,30...4,05 m.

Löökpenetratsiooniga määratud kihi keskmise korrigeeritud löökide arv 20 cm läbimiseks  $N_{20} = 11$ , keskmise statistiline dünaamiline eritakistus  $P_d = 9 \text{ MPa}$ .

### Kiht 3 SAVI

Kiht koosneb sinakashalli värvusega voolavast kuni pehmest savist. Kiht lasub uuringupunktide asukohtades 8,10...9,35 m sügavusel maapinnast, kiht paljandub oru põhjas. Kihi paksus on 4,35...4,80 m.

Kihi keskmise koonuse otsa eritakistus kombipenetratsioonil on  $q_k = 2,2 \text{ MPa}$ .

### Kiht 4 MOREEN

Alumiseks uuritud kihiks on tõenäoliselt moreen, kihti puurimisega ei avatud. Penetratsioonikatsed lõpetati kivil või tugeval vahekihil/läätsel.

Löökpenetratsiooniga määratud kihi keskmise korrigeeritud löökide arv 20 cm läbimiseks  $N_{20} = 31$ , keskmise statistiline dünaamiline eritakistus  $P_d = 24 \text{ MPa}$ .

Kihtide lasumus on näidatud geoloogilisel profiilil *Joonisel 2*, lõike asukoht on toodud *Joonisel 1*. Üksikute uuringupunktide kirjeldused on toodud *Joonistel 3* ja *4.1...4.2*. Uuringupunktide asukohad on näidatud *Joonisel 1*, koordinaadid on toodud *Tabelis 1*.

### Pinnasevesi

Pinnasevett välitööde käigus (17.02.2016) puurimissügavuses (5,90 m) ei esinenud. Pidev pinnasevee tase paikneb urimissügavusest sügavamal liivades, savi on loakaalseks veepidemeks. Veehorisont toitub sademetest ja on vabapindne. Looduslik vee ärvool toimub kanali oru poole ja läände, mere poole.

### 3. NÕLVA STABIILSUS

#### Geotehnilised tingimused

Geotehnilised tingimused sillा rajamiseks on rahuldavad. Oru nõlvad koosnevad liivpinnastest, oru põhjas paljanduvad savipinnased.

Pinnasevee tase paikneb uurimissügavusest (5,9 m) sügavamal liivades, savi on lokaalseks veepidemeks. Veehorisont toitub sademetest ja on vabapindne. Looduslik vee ärvool toimub kanali oru poole ja läände, mere poole.

#### Pinnaste normsuurused

Pinnaste normsuurused vastavalt EPN-ENV 7.1 on toodud aruande lisas *Tabelis 2*.

Pinnaste tugevust ja kokkusurutavust iseloomustavad parameetrid on antud kombipentratsioonikatsete (SLP) tulemuste järgi.

Pinnaste kaevetööde kategooriad on toodud SNiP IV-2-82 tabel 1-1 positsioonidest lähtudes.

Vastavalt EPN-7 1.osa, ptk. 2.4.3 tuleb pinnaseomaduste **arvutussuurused** ( $X_d$ ) määrata normsuuruse ( $X_k$ ) kaudu valemiga:

$$X_d = X_k / \gamma_m, \text{ kus } \gamma_m \text{ on pinnase omaduse } \textbf{osavarutegur}.$$

#### Arvutusmuodel

Uulu kanali ja kallaste ristlõige stabiilsusarvutuse tegemiseks koostati käesoleva töö käigus tehtud oru profileerimise alusel. Geoloogilised kihid eraldati puurimisandmetel.

Jõe veetase arvutusskeemis on vastavalt 12.02.2016.a mõõdetud seisule PA1 suhtes.

Kontrollarvutus tehti programmiga SLIDE (Rocscience Inc., Kanada). Arvutusmetoditest kasutati nelja üldtunnustatud meetodit – Janbu corrected, Bishop, Spencer, Morgenstein-Proce (*Skeemidel 1 ja 2 – Janbu corrected*).

#### Olemasoleva nõlva stabiilsus

Vastavalt EVS-EN 1997-1:2006 nõuetele peab aga rajatise stabiilsus olema tagatud arvutussuurustega arvutamisel. Arvutussuurused saadakse normsuurustele (*Tabel 2*) varutegureid rakendades.


Vastavalt EVS-EN 1997-1:2006 soovitustele rakendati maalihkearvutuses (STR) ja (GEO) arvutusvariandi 1 kombinatsiooniga 2 (Lisa NA „Eesti standardi rahvuslik lisa“ NA

2.4.7.3.4.1). Osavaruteguritena rakendati sama teatmelisa tabelites NA A.3 ja NA A.4 toodud osavarutegurite  $\gamma_E$  ja  $\gamma_M$  kombinatsiooni 2. Vastavalt EVS-EN 1997-1:2006 p.2.4.7.3.1 peab piirseisundi (STR ja GEO) käsitlemisel kontrollima, et  $E_d \leq R_d$ . Stabiilseks loetakse nõlva, millel see tingimus on täidetud.


Olemasoleva nõlva stabiilsus kontrolliti profiilil A-B nii parem, kui vasakkaldale. Profiili asukoht on toodud *Joonisel 1*.

**Uulu kanali vasak ja paremkalda (Skeemid 1 ja 2) stabiilsus tulevase kergliiklustee sillा asukohas on vajaliku varuga tagatud ( $F = R_d / E_d > 1$ ).**

Silla projekteerimisel tuleb arvestada asjaoluga, et Uulu kanal on savisse erodeeritud voolusängis. Savikihi paksuseks määratati oru veergudel 4,3...4,8 m.



Skeem 1. Uulu kanali paremkalda stabiilsus.




Skeem 2. Uulu kanali vasakkalda stabiilsus.

TABEL 1  
UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

Uuringu-punkti tähis	Koordinaat		Suudme suhteline kõrgus	Uuringu-punkti sügavus	Pinnasevee sügavus
	X	Y	m	m	m
PA1	6 461 303	533 913	50,00	5,90	-
SLP1	6 461 303	533 914	50,00	13,15	
SLP2	6 461 233	533 913	51,20	14,90	

TABEL 2  
NORMSUURUSED

Kihi nr.		1	2	3	4
Nimetus		PEENLIV	PEENLIV	SAVI	MOREEN
Kaevetöode kategooria	SNiP IV-2-82, tabel 1-1 järgi	27a	27a	8a	10v/10ž
Mahukaal	$\gamma$	kN/m <sup>3</sup>	19	19	17
Efektiivsisehõordenurk	$\phi'$	°	35	36	20
Efektiivnidusus	$c'$	kPa	0	0	17
Dreenimata nihketugevus	$c_u$	kPa			35
Ülddeformatsiooni moodul	$E_o$	MPa	17	27	70
Koonuse otsiku eritakistus	$q_k$	MPa	6,0		2,2
Korrigeeritud löökide arv	$N_{20}$			11	31
Dünaamiline eritakistus	$P_d$	MPa		9	24





PA1/SLP1 Uuringupunkt

A — B Profiil


TELLIJA	Tahkuranna Vallavalitsus	JOONISE SISU Uuringupunktide asendiskeem		
PROJEKT				
Uulu-Pärnu kergliiklustee üleminek Uulu kanalist (Ura jõgi)	TÖÖ NR	Mõõtkava	Joonis	Leht
Pärnumaa, Tahkuranna vald, Mereküla ja Uulu küla	16-02-1262	1:5000	1	
IPT Projektijuhtimine OÜ	Kopli 96-1 10416 Tallinn tel: 6 279 220, faks: 6 279 221 E-post: ipt@geoteknika.ee	AUTOR	H. Luht	Kuupäev 02.03.2016
		KONTROLLIS	P. Talviste	Kuupäev 02.03.2016

## Profiil A-B




TELLIJA	Tahkuranna Vallavalitsus	JOONISE SISU		
PROJEKT	Geoloogiline profiil A-B			
Uulu-Pärnu kerglääklistee üleminnek Uulu kanalist (Ura jõgi)		TÖÖ NR	Mõõtkava	Joonis
Pärnumaa, Tahkuranna vald, Mereküla ja Uulu küla		16-02-1262	1:200/1:100	2
IPT Projektijuhtimine OÜ	AUTOR			Kuupäev
Kepli 96-1 10416 Tallinn tel: 6 279 220, faks: 6 279 221 E-post: ipt@geotehnika.ee	H. Luht			03.03.2016
KONTROLLIS	Kontrollis			Kuupäev
	P. Talviste			03.03.2016

PA1		Kihि nr.	Sügavus, m	Suheline kõrgus, m	Paksus, m	Kihि kirjeldus
Z=50,00 X=6461303 Y=533913						
0.5						
1.0						
1.5						
2.0						
2.5	(1)				4.80	Peenliiv, mölline, sügavusel 0,00-1,00 m beež kuni pruun, ülemises osas sisaldb orgaanilist ainet hajusalt (tõenäoliselt kanali kaevamisel ladustatud liiv), sügavusel 1,00-1,20 turbane muld liivaga, sügavusel 1,20-1,60 m sisaldb kesk- ja jämeliiva ning vähesel hulgal orgaanilist ainet hajusalt, sügavusel 1,60-4,80 m pruun kuni beež mölline peenliiv
3.0						
3.5						
4.0						
4.5						
5.0						
5.5	(2)				1.10	Peenliiv, mölline, beež kuni beežikashall
6.0						
6.5						
7.0						
7.5						
8.0						
8.5						
9.0						
9.5						
10.0						
10.5						
11.0						
TELLIJA	Tahkuranna Vallavalitsus	JOONISE SISU		Puurauk		
PROJEKT	Uulu-Pärnu kergliiklustee üleminek Uulu kanalist (Ura jõgi) Pärnumaa, Tahkuranna vald, Mereküla ja Uulu küla					
IPT Projektijuhtimine OÜ	Kopli 96-1 10416 Tallinn tel: 6 279 220, faks: 6 279 221 E-post:ipt@geotehnika.ee	AUTOR	H. Luht	Kuupäev	03.03.2016	
		KONTROLLIS	P. Talviste	Kuupäev	03.03.2016	



TELLIJA	Tahkuranna Vallavalitsus	JOONISE SISU	Kombipenetratsioonikatse		
PROJEKT					
Uulu-Pärnu kergliiklustee üleminek Uulu kanalist (Ura jõgi)			TÖÖ NR	Mõõtkava	Joonis
Pärnumaa, Tahkuranna vald, Mereküla ja Uulu küla			16-02-1262	1:100	4
IPT Projektijuhtimine OÜ	Kopli 96-1 10416 Tallinn tel: 6 279 220, faks: 6 279 221 E-post:ipt@geotehnika.ee	AUTOR	H. Luht	Kuupäev	03.03.2016
		KONTROLLIS	P. Talviste	Kuupäev	03.03.2016



TELLIJA Tahkuranna Vallavalitsus

JOONISE SISU

Kombipenetratsioonikatse

PROJEKT

Uulu-Pärnu kergliiklustee üleminnek Uulu kanalist (Ura jõgi)  
Pärnumaa, Tahkuranna vald, Mereküla ja Uulu küla

TÖÖ NR Mõõtkava Joonis Leht

16-02-1262 1:100 4 2

IPT Projektijuhtimine OÜ

Kopli 96-1 10416 Tallinn  
tel: 6 279 220, faks: 6 279 221  
E-post:ipt@geoteknika.ee

AUTOR

H. Luht

Kuupäev

03.03.2016

KONTROLLIS

P. Talviste

Kuupäev

03.03.2016